

KLIPY PRE TERASY

DVE VERZIE


Dostupný z nehrdzavejúcej ocele A2 | AISI304 s vynikajúcou odolnosťou proti korózii (GAP3) alebo z pozinkovanej uhlíkovej ocele (GAP4) s dobrým výkonom za nízku cenu.

ÚZKE MEDZERY

Ideálny na realizáciu podláh s medzerami malej hrúbky (od 3,0 mm) medzi doskami. Fixovanie sa vykonáva pred položením dosky.

WPC A TVRDÉ DREVÁ

Ideálny pre dosky so symetrickým ryhovaním ako sú dosky z WPC alebo drevené dosky z vysokou hustotou.



VLASTNOSTI

ZAMERANIE	medzery so zníženou hrúbkou
DOSKY	symetrické frézovanie
MEDZERY	od 3,0 do 5,0 mm
FIXOVACIE PRVKY	SCA3525, SBA3932



MATERIÁL


Austenitická nehrdzavejúca oceľ A2 | AISI304 a uhlíková oceľ s galvanickým zinkovaním.

OBLASTI POUŽITIA


Použitie v exteriéri. Fixovanie drevených dosiek alebo WPC na podklad z dreva, WPC alebo hliník. Vhodné pre prevádzkové triedy 1-2-3.

GEOMETRIA

GAP 3 A2 | AISI304



GAP 4



KÓDY A ROZMERY

GAP 3 A2 | AISI304

KÓD	materiál	P x B x s [mm]	ks.
GAP3	A2 AISI304	40 x 32 x 11	200

SCA A2 | AISI304

fixovanie na drevo a WPC pre GAP 3



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
3,5	SCA3525	25	500
TX 10	SCA3535	35	500

SBN A2 | AISI304

fixovanie na hliník pre GAP 3




d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
3,5	SBN A23525	25	1000
TX 15			

GAP 4

KÓD	materiál	P x B x s [mm]	ks.
GAP4	pozinkovaná oceľ	42 x 42 x 11	200

HTS

fixovanie na drevo a WPC pre GAP 4



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
3,5	HTS3525	25	1000
TX 10	HTS3535	35	500

SBN

fixovanie na hliník pre GAP 4




d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
3,5	SBN3525	25	500
TX 15			



WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Ideálny na fixovanie dosiek WPC. Možnosť fixovania aj na hliník pomocou skrutky SBN A2 | AISI304.


RYHOVANÁ GEOMETRIA GAP 3




SYMETRICKÉ RYHOVANIE

Min. hrúbka	F	2 mm
Odporúčaná min výška GAP 3	H	8 mm


MONTÁŽ GAP 3




Prvá doska: upevníte vhodnými skrutkami alebo skrytými pomocou vhodných doplnkov.




Do drážky zasuníte klip GAP3 tak, aby centrálny zub klinu priliehal k frézovaniu dosky.




Upevníte skrutku do stredovej diery.



Nasledujúcu dosku zasuníte do klipu GAP3 tak, aby oba zuby priliehali k frézovaniu dosky.




Utiahnite obe dosky zverákom CRAB MINI, kým nedosiahnete 3 alebo 4 mm medzeru medzi doskami podľa požadovaného estetického vzhľadu (pozri výrobok na str. 334).



Opakujte činnosť aj pri nasledujúcich doskách. Posledná doska: zopakujte zámok 01.


RYHOVANÁ GEOMETRIA GAP 4




SYMETRICKÉ RYHOVANIE

Min. hrúbka	F	2 mm
Odporúčaná min výška GAP 4	H	7 mm


MONTÁŽ GAP 4




Prvá doska: upevníte vhodnými skrutkami alebo skrytými pomocou vhodných doplnkov.




Do drážky zasunúte klip GAP4 tak, aby centrálné zuby klinu priliehali k frézovaniu dosky.




Upevnite skrutku do dvoch dostupných dier.



Nasledujúcu dosku zasunúte do klipu GAP4 tak, aby oba zuby priliehali k frézovaniu dosky.



Utiahnite obe dosky zverákom CRAB MINI, kým nedosiahnete 3 alebo 4 mm medzeru medzi doskami podľa požadovaného estetického vzhľadu (pozri výrobok na str. 334).



Opakujte činnosť aj pri nasledujúcich doskách. Posledná doska: zopakujte zárok 01.