

## RAPIÉÇAGES EN BOIS POUR RÉPARATIONS DE BOIS

RAPIÉÇAGES POUR RÉPARATION EN SURFACE - POUR FRAISE ATEU0500

| CODE     | type / largeur<br>[mm] | L<br>[mm] | pcs. |
|----------|------------------------|-----------|------|
| FLI2070  | F20                    | 70        | 50   |
| FLI20150 | F20                    | 150       | 30   |
| FLI20300 | F20                    | 300       | 25   |
| FLI20500 | F20                    | 500       | 25   |
| FLI2470  | F24                    | 70        | 50   |
| FLI24150 | F24                    | 150       | 30   |
| FLI24300 | F24                    | 300       | 25   |
| FLI24500 | F24                    | 500       | 25   |
| FLI3570  | F35                    | 70        | 50   |
| FLI35150 | F35                    | 150       | 20   |
| FLI35300 | F35                    | 300       | 25   |
| FLI35500 | F35                    | 500       | 25   |
| FLI4270  | F42                    | 70        | 50   |
| FLI42150 | F42                    | 150       | 20   |
| FLI42300 | F42                    | 300       | 25   |
| FLI42500 | F42                    | 500       | 25   |



RAPIÉÇAGE À ANGLE - pour fraise ATEU0500


| CODE    | type / largeur<br>[mm] | L<br>[mm] | pcs. |
|---------|------------------------|-----------|------|
| FLI3595 | 35                     | 95        | 100  |



Les FLI de type F20 ; F24, F35 et F42 ainsi que FLI3595 pour la fraise ATEU0500 du précédent catalogue « OUTILLAGES POUR CONSTRUCTION EN BOIS » (jusqu'en 2025) ne sont pas compatibles avec la fraise PATCHILLO.

RAPIÉÇAGES POUR RÉPARATION EN SURFACE EN SAPIN - POUR FRAISE PATCHILLO

| CODE       | L<br>[mm] | B<br>[mm] | s<br>[mm] | pcs. |
|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| FLI151375  | 75        | 15        | 13        | 150  |
| FLI1513250 | 250       | 15        | 13        | 195  |
| FLI1515500 | 500       | 15        | 13        | 75   |
| FLI451375  | 75        | 45        | 13        | 200  |
| FLI4513250 | 250       | 45        | 13        | 75   |
| FLI4513500 | 500       | 45        | 13        | 50   |



RAPIÉÇAGE D'ANGLE - pour fraise PATCHILLO

| CODE     | L<br>[mm] | B<br>[mm] | pcs. |
|----------|-----------|-----------|------|
| FLI4590  | 90        | 45        | 130  |
| FLI45250 | 250       | 45        | 63   |
| FLI45500 | 500       | 45        | 50   |

Sur demande, les FLI peuvent également être fournis dans les types de bois mélèze et pin d'Oregon.



### PATCHILLO FRAISEUSE POUR RAPIÉÇAGES

Voir le produit à la page 223